

Lagernummer:

**W6706**

**2.000 SEK**

Frakt / Leveranstid:

- / 1-3 dagar

## CE BO Bildemontering AB

Huds Moar 1

45793 Tanumshede

Tel: 0525-37001

Fax:

cebobildemontering.se



### Del - Stol

Lagernummer: W6706	Position: Vänster fram	Kvalitet: A* Fläckar sittdyna. Rostigt underrede	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: -
Anmärkning: Skickas ej.			

### Fordon - Chevrolet Spark

Chassinummer: KL1MF4819BC623226	Modellår: 2011	Mil: 13.760	Bränsle: -
Färg: LJUSROSA METALLIC	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: MAN	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: AJF 50 kW	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: -	Registreringsdatum: -
Anmärkning: CHEVROLET SPARK 1.0 ESP			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/168-W6706.html>