

Lagernummer:

**W581511**

**1.100 SEK**

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

## Vimmerby Bildemontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

[www.vimmerbybildemontering.se](http://www.vimmerbybildemontering.se)



### Del - Kontaktrulle Airbag

Lagernummer: <b>W581511</b>	Position:	Kvalitet: <b>A</b>	Passar fr./till årsm. <b>-</b>
Nykod: <b>-</b>	Tillverkare: <b>-</b>	Tillverkarkod: <b>-</b>	Originalnr: <b>5Q0953549F</b>
Anmärkning: <b>Testad OK</b>			

### Fordon - VW Golf, e-Golf

Chassinummer: <b>WVWZZZAUZH028709</b>	Modellår: <b>2017</b>	Mil: <b>3.866</b>	Bränsle: <b>Etanol, E85</b>
Färg: <b>MGRÅ</b>	Färgkod: <b>-</b>	Inredning: <b>-</b>	Inredningskod: <b>-</b>
Växellåda: <b>6vxl</b>	Växellådsnummer: <b>-</b>	Utväxling: <b>-</b>	Gruppkod: <b>-</b>
Motor: <b>1.4TSI/CPVB</b>	Motorkod: <b>-</b>	Tillverkningsdatum: <b>201606</b>	Registreringsdatum: <b>2016-07-01</b>
Anmärkning: <b>1.4TSI KOMBI-SEDAN 125HK 1.4TSI/CPVB 6VXL 5DR CC ET</b>			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W581511.html>