

Lagernummer:

W582736

150 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildmontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildmontering.se



Del - Vindrute torkararm / armar

Lagernummer: W582736	Position: -	Kvalitet: A -	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: -
Anmärkning: Vänster Testad OK Vänster			

Fordon - Volvo S60

Chassinummer: YV1FS84ABD2182919	Modellår: 2013	Mil: 17.400	Bränsle: Diesel
Färg: VIT	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: AUTOMAT	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 1.6D/D4162T	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: 201208	Registreringsdatum: 2012-08-10
Anmärkning: 1.6D D2 DIESEL SEDAN 114HK 1.6D/D4162T AUTOMAT 4DR			