

Lagernummer:

W582931

600 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildemontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildemontering.se



Del - Torkarmotor Baklucka

Lagernummer: W582931	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: 30663891

Anmärkning:

Passar 2008-2013 (31290787) Testad OK Passar 2008- 2013

Fordon - Volvo V70

Chassinummer: YV1BW044281051259	Modellår: 2008	Mil: 18.500	Bränsle: Etanol, E85
Färg: LBRUN	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: 5vxl	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 2.0F/B4204S4	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: 200804	Registreringsdatum: 2008-04-11

Anmärkning:

2.0F FLEXIFUEL KOMBI 146HK 2.0F/B4204S4 5VXL 5DR HG



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W582931.html>