

Lagernummer:

**W582942**

**250 SEK**

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

## Vimmerby Bildemontering AB

Källnäs 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

[www.vimmerbybildemontering.se](http://www.vimmerbybildemontering.se)



### Del - Vindrute torkarmekanism

Lagernummer: W582942	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nykod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: 3397020958	Originalnr: 30796358
Anmärkning: Testad OK			

### Fordon - Volvo V70

Chassinummer: YV1BW044281051259	Modellår: 2008	Mil: 18.500	Bränsle: Etanol, E85
Färg: LBRUN	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: 5vxl	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 2.0F/B4204S4	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: 200804	Registreringsdatum: 2008-04-11
Anmärkning: 2.0F FLEXIFUEL KOMBI 146HK 2.0F/B4204S4 5VXL 5DR HG			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W582942.html>