

Lagernummer:

W583177

2.000 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 1.000 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildemontering AB

Källnäs 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildemontering.se



Del - Baklucka Kombi/Van

Lagernummer: W583177	Position: -	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: 6J8827024
Anmärkning: -			

Fordon - Seat Ibiza

Chassinummer: VSSZZZ6JZBR092286	Modellår: 2011	Mil: 14.900	Bränsle: Bensin
Färg: SVART	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: 5vxl/MHX	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 1.2TSi/CBZB	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: 201011	Registreringsdatum: 2010-12-10
Anmärkning: 1.2TSI 105HK 1.2TSI/CBZB 5VXL/MHX 5DR HGV BENSIN			

Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W583177.html>