

Lagernummer:

W584322

Pris saknas

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildemontering AB

Källnäs 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildemontering.se



Del - Kombinerat Instrument

Lagernummer: W584322	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nykod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: 9665962480
Anmärkning: Testad OK			

Fordon - Peugeot 508

Chassinummer: VF38E9HR8BL053229	Modellår: 2011	Mil: 44.000	Bränsle: Diesel
Färg: VIT	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: AUTOMAT	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 1.6HDI/9HR	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: 201106	Registreringsdatum: 2011-06-13
Anmärkning: 1.6HDI KOMBI 112HK 1.6HDI/9HR AUTOMAT 5DR HGV DIESE			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W584322.html>