

Lagernummer:

**W585583**

**300 SEK**

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

## Vimmerby Bildemontering AB

Källnäs 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

[www.vimmerbybildemontering.se](http://www.vimmerbybildemontering.se)



### Del - Kontaktrulle Airbag

Lagernummer: <b>W585583</b>	Position: -	Kvalitet: <b>A</b>	Passar fr./till årsm. -
Nykod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: <b>1K0959653C</b>
Anmärkning: <b>Testad OK</b>			

### Fordon - Seat Leon

Chassinummer: <b>VSSZZZ1PZ6R074808</b>	Modellår: <b>2006</b>	Mil: <b>20.739</b>	Bränsle: <b>Bensin</b>
Färg: <b>RÖD</b>	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: <b>5vxl</b>	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: <b>1.6i/BSE</b>	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: <b>200603</b>	Registreringsdatum: <b>2006-03-20</b>
Anmärkning: <b>1.6i CC 102HK 1.6i/BSE 5VXL 5DR CC BENSIN</b>			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W585583.html>