

Lagernummer:

W41871

150 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 100 SEK / 1-3 dagar

Hedin Recycled Halmstad AB

Teknikvägen 58

30575 GETINGE

Tel: 035-103232

Fax:

www.onwheelsbildemontering.se



Del - Airbag Krocksensor

Lagernummer: W41871	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nykod:	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: 5N0959354
Anmärkning: FRAMDÖRR, LIKSIDIG			

Fordon - VW Passat

Chassinummer: WVWZZZ3CZ9E020379	Modellår: 2009	Mil: 31.633	Bränsle: Diesel
Färg: LGRÅ	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: Automatic	Växellådsnummer: KPS	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: CBBB	Motorkod: CBBB	Tillverkningsdatum: 200807	Registreringsdatum: 2008-10-10
Anmärkning: VW PASSAT TDI170 GTSPORT CBBB AUTOMATIC 5DR CBI DIE			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/173-W41871.html>