

Lagernummer:

**W586207**

**375 SEK**

Frakt / Leveranstid:

Från 70 SEK / 1-3 dagar

## Vimmerby Bildemontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

[www.vimmerbybildemontering.se](http://www.vimmerbybildemontering.se)



### Del - Parkeringshjälp Frontsensor

Lagernummer: W586207	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: 1S0919275
Anmärkning: Testad OK			

### Fordon - Audi A4, S4

Chassinummer: WAUZZZ8K5DA064569	Modellår: 2013	Mil: 13.782	Bränsle: Diesel
Färg: SVART	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: 6vxl/NSY	Växellådsnummer: 0B1300028N	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 2.0TDI/CGLD	Motorkod: 03L100037T	Tillverkningsdatum: 201205	Registreringsdatum: 2012-05-15
Anmärkning: 2.0TDI DIESE AVANT 163HK 2.0TDI/CGLD 6VXL/NSY 5DR H			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W586207.html>