

Lagernummer:

W586211

300 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildemontering AB

Källenä 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildemontering.se



Del - Parkeringshjälp Backsensor

Lagernummer: W586211	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: 1S0919275A
Anmärkning: Testad OK			

Fordon - Audi A4, S4

Chassinummer: WAUZZZ8K5DA064569	Modellår: 2013	Mil: 13.782	Bränsle: Diesel
Färg: SVART	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: 6vxl/NSY	Växellådsnummer: 0B1300028N	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 2.0TDi/CGLD	Motorkod: 03L100037T	Tillverkningsdatum: 201205	Registreringsdatum: 2012-05-15
Anmärkning: 2.0TDI DIESE AVANT 163HK 2.0TDI/CGLD 6VXL/NSY 5DR H			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W586211.html>