

Lagernummer:

W587136

2.000 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildemontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildemontering.se



Del - Kombinerat Instrument

Lagernummer: W587136	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: A4159001402	Originalnr: A4159004902
Anmärkning: Testad OK			

Fordon - Mercedes Citan

Chassinummer: WDF4156031U199159	Modellår: 2017	Mil: 6.599	Bränsle: Diesel
Färg: VIT	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: 6vxl	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 1.5CDi/OM607951	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: 201610	Registreringsdatum: 2016-10-31
Anmärkning: 109D 1.5CDI DIESEL SKÅP 90HK 1.5CDI/OM607951 6VXL 0			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W587136.html>