

Lagernummer:

W5118

2.995 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 269 SEK / 1-3 dagar

Munkfors Bil AB

Trollkullevägen 3

68492 Munkfors

Tel: 0563-52020

Fax:

www.munkforsbil.com



Del - Kombinerat Instrument

Lagernummer: W5118	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nykod:	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: 248104888R
Anmärkning: 1,5DCI 5VXL			

Fordon - Renault Clio

Chassinummer: VF17RJL0H52266940	Modellår: 2015	Mil: 5.041	Bränsle: Diesel
Färg: GRÅ	Färgkod: TEKNG	Inredning: TYG	Inredningskod: -
Växellåda: 5VXL	Växellådsnummer: JR5335 R171477	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 1,5DCI	Motorkod: K9K608	Tillverkningsdatum: 201501	Registreringsdatum: 20150310
Anmärkning: 1,5DCI 5VXL CBI ABS AC			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/85-W5118.html>