

Lagernummer:

**W611277**

**725 SEK**

Frakt / Leveranstid:

Från 150 SEK / 1-3 dagar

## Borås Bildemontering AB

Handvävargatan 2

50730 Brämhult

Tel: 033-230050

Fax:

[www.borasbildemontering.se](http://www.borasbildemontering.se)



### Del - Bakljus Baklucka

Lagernummer: <b>W611277</b>	Position: <b>Vänster bak</b>	Kvalitet: <b>A*</b> <i>Tvättrepor</i>	Passar fr./till årsm. -
Nyckod:	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: <b>GET5-51-3G0B</b>
Anmärkning: -			

### Fordon - Mazda 6

Chassinummer: <b>JMZGHA4B601434945</b>	Modellår: <b>2011</b>	Mil: <b>13.164</b>	Bränsle: <b>Diesel</b>
Färg: <b>VIT</b>	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: <b>6VXL</b>	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: <b>2183</b>	Motorkod: <b>2,2DE R2</b>	Tillverkningsdatum: <b>201008</b>	Registreringsdatum: <b>201008</b>
Anmärkning: <b>2,2 DE 2,2DE R2 6VXL 5DR KOMBI-SEDAN DIESEL</b>			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/133-W611277.html>