

Lagernummer:

W591883

1.984 SEK

Frakt / Leveranstid:

- / 1-3 dagar

Østfold bildemontering AS

Bjørnstadmyra 5

1712 Grålum

Tel: -69127222

Fax:

www.obd.no



Del - Bildskärm

Lagernummer: W591883	Position:	Kvalitet: B2	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: 8X0 919 603 B	Originalnr: 8X0 919 603 A
Anmärkning: -			

Fordon - Audi A1 / S1

Chassinummer: WAUZZZ8X9DB091487	Modellår: 2013	Mil: 7.099	Bränsle: Bensin
Färg: SVART	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: MANUELL 2WD	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 1.2 TFSI CBZA	Motorkod: CBZA	Tillverkningsdatum: -	Registreringsdatum: 20130415
Anmärkning: 1.2 TFSI CBZA 1.2 TFSI CBZA MANUELL 2WD 5DR KBI BEN			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/606-W591883.html>