

Lagernummer:

W592148

600 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildmontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildmontering.se



Del - Torkarmotor Baklucka

Lagernummer: W592148	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: 53025512	Originalnr: 851300H020
Anmärkning: Testad OK			

Fordon - Peugeot 107

Chassinummer: VF3PNCFAC88126235	Modellår: 2007	Mil: 21.200	Bränsle: Bensin
Färg: SVART	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: 5vxl	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 1.0i/CFA	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: 200701	Registreringsdatum: 2007-01-16
Anmärkning: 1.0I KOMBI-SEDAN 68HK 1.0I/CFA 5VXL 5DR CC BENSIN			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W592148.html>