

Lagernummer:

W592831

Pris saknas

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildemontering AB


Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildemontering.se



Del - Spakcentral

Lagernummer: W592831	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nykod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: -
Anmärkning: Testad OK			

Fordon - Citroen C1

Chassinummer: VF7PNCFAC89316745	Modellår: 2009	Mil: 3.602	Bränsle: Bensin
Färg: RÖD	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: 5vxl	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 1.0i/CFA	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: 200902	Registreringsdatum: 2009-02-23
Anmärkning: 1.0I KOMBI-SEDAN 68HK 1.0I/CFA 5VXL 5DR CC BENSIN			

Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W592831.html>