

Lagernummer:

**W593026**

**375 SEK**

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

## Vimmerby Bildemontering AB


Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

[www.vimmerbybildemontering.se](http://www.vimmerbybildemontering.se)



### Del - Torkarmotor Baklucka

Lagernummer: W593026	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: 5Z6955711
Anmärkning: Testad OK			

### Fordon - VW FOX

Chassinummer: WVWZZZ5ZZ64034142	Modellår: 2006	Mil: 9.800	Bränsle: Bensin
Färg: GUL	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: 5vxl	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 1.2i/BMD	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: 200512	Registreringsdatum: 2006-03-07
Anmärkning: 1.2I KOMBI-SEDAN 54HK 1.2I/BMD 5VXL 3DR CC BENSIN			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W593026.html>