

Lagernummer:

W593173

200 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildemontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildemontering.se



Del - Parkeringshjälp Backsensor

Lagernummer: W593173	Position: -	Kvalitet: A -	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: 31341343
Anmärkning: Testad OK			

Fordon - Volvo V70

Chassinummer: YV1BW88A1C1228312	Modellår: 2012	Mil: 21.000	Bränsle: Diesel
Färg: GRÅ	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: 6vxl	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 2.0D/D5204T3	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: 201110	Registreringsdatum: 2011-10-20
Anmärkning: 2.0D D3 DIESEL KOMBI 163HK 2.0D/D5204T3 6VXL 5DR DI			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W593173.html>