

Lagernummer:

**W595346**

# Pris saknas

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

## Vimmerby Bildemontering AB


Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

[www.vimmerbybildemontering.se](http://www.vimmerbybildemontering.se)



### Del - Säkringsdosa / Elcentral

Lagernummer: <b>W595346</b>	Position:	Kvalitet: <b>A</b>	Passar fr./till årsm. <b>-</b>
Nyckod: <b>-</b>	Tillverkare: <b>-</b>	Tillverkarkod: <b>-</b>	Originalnr: <b>13340389</b>
Anmärkning: <b>Testad OK</b>			

### Fordon - Opel Astra

Chassinummer: <b>W0LPF6EJ3AG094500</b>	Modellår: <b>2010</b>	Mil: <b>15.000</b>	Bränsle: <b>Bensin</b>
Färg: <b>SVART</b>	Färgkod: <b>-</b>	Inredning: <b>-</b>	Inredningskod: <b>-</b>
Växellåda: <b>5vxl</b>	Växellådsnummer: <b>55572825</b>	Utväxling: <b>-</b>	Gruppkod: <b>-</b>
Motor: <b>1.6i/A16LET</b>	Motorkod: <b>95513592</b>	Tillverkningsdatum: <b>201005</b>	Registreringsdatum: <b>2010-06-01</b>
Anmärkning: <b>1.6T KOMBI-SEDAN 180HK 1.6i/A16LET 5VXL 5DR CC BENS</b>			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W595346.html>