

Lagernummer:

**W595803**

**200 SEK**

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

## Vimmerby Bildemontering AB

Källnäs 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

[www.vimmerbybildemontering.se](http://www.vimmerbybildemontering.se)



### Del - Parkeringshjälp Backsensor

Lagernummer: W595803	Position: -	Kvalitet: A -	Passar fr./till årsm. -
Nykod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: 0263003587	Originalnr: 96638215
Anmärkning: Testad OK			

### Fordon - Citroen C5

Chassinummer: VF7RWRJF54043311	Modellår: 2008	Mil: 21.800	Bränsle: Bensin
Färg: GRÅ	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: AUTOMAT	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 2.0i/RFJ	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: 200807	Registreringsdatum: 2008-07-04
Anmärkning: 2.0I KOMBI 140HK 2.0I/RFJ AUTOMAT 5DR BENSIN			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W595803.html>