

Lagernummer:

**W595837**

# Pris saknas

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

## Vimmerby Bildemontering AB

Källnäs 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

[www.vimmerbybildemontering.se](http://www.vimmerbybildemontering.se)



### Del - Nav bak

Lagernummer: <b>W595837</b>	Position: <b>Bak</b>	Kvalitet: <b>A</b>	Passar fr./till årsm. <b>-</b>
Nyckod: <b>-</b>	Tillverkare: <b>-</b>	Tillverkarkod: <b>-</b>	Originalnr: <b>-</b>
Anmärkning: <b>Höger Testad OK!Höger</b>			

### Fordon - Citroen C5

Chassinummer: <b>VF7RWRJF54043311</b>	Modellår: <b>2008</b>	Mil: <b>21.800</b>	Bränsle: <b>Bensin</b>
Färg: <b>GRÅ</b>	Färgkod: <b>-</b>	Inredning: <b>-</b>	Inredningskod: <b>-</b>
Växellåda: <b>AUTOMAT</b>	Växellådsnummer: <b>-</b>	Utväxling: <b>-</b>	Gruppkod: <b>-</b>
Motor: <b>2.0i/RFJ</b>	Motorkod: <b>-</b>	Tillverkningsdatum: <b>200807</b>	Registreringsdatum: <b>2008-07-04</b>
Anmärkning: <b>2.0I KOMBI 140HK 2.0I/RFJ AUTOMAT 5DR BENSIN</b>			

Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W595837.html>