

Lagernummer:

**W596096**

# Pris saknas

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

## Vimmerby Bildemontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

[www.vimmerbybildemontering.se](http://www.vimmerbybildemontering.se)



### Del - Kombinerat Instrument

Lagernummer: W596096	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: 929586301	Originalnr: 9232895
Anmärkning: Testad OK			

### Fordon - BMW 3-Series

Chassinummer: WBA3D31020J272316	Modellår: 2013	Mil: 11.800	Bränsle: Diesel
Färg: BLÅ	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: AUTOMAT	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 2.0D/N47D20C	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: 201207	Registreringsdatum: 2012-07-10
Anmärkning: 320 2.0D DIESEL SEDAN 184HK 2.0D/N47D20C AUTOMAT 4D			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W596096.html>