

Lagernummer:

**W875014**

**8.750 SEK**

Frakt / Leveranstid:

Från 185 SEK / 1-3 dagar

## Karstorps Bildemontering AB

Björkebergavägen, Karstorp

60595 Norrköping

Tel: 011-4954000

Fax:

[www.karstorpsbildemontering.se](http://www.karstorpsbildemontering.se)



### Del - Instrumentkonsoll Mitt

Lagernummer: W875014	Position:	Kvalitet: A* <i>Skav skada på undre höger</i>	Passar fr./till årsm. -
Nykod: 4G0863306D25D	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: 4G0864261AC6T3
Anmärkning: Mittkonsol med kolfiberinlägg, PR-5MB			

### Fordon - Audi A6 / S6, A6 E-Tron

Chassinummer: WUAZZZ4G9JN900184	Modellår: 2017	Mil: 1.734	Bränsle: Bensin
Färg: Svart	Färgkod: 0E / Y9T	Inredning: läder	Inredningskod: UB
Växellåda: Automat	Växellådsnummer: SHD	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 3993	Motorkod: 8 CYL INSP 4,0 CWUC	Tillverkningsdatum: 201706	Registreringsdatum: 20170608
Anmärkning: AUDI A6-S6 12- 8 CYL INSP 4,0 CWUC AUTOMAT 5DR KOM			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/113-W875014.html>