

Lagernummer:

**W599452**

# Pris saknas

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

## Vimmerby Bildemontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

[www.vimmerbybildemontering.se](http://www.vimmerbybildemontering.se)




### Del - Kombinerat Instrument

Lagernummer: W599452	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: MM0053310	Originalnr: 8100C059
Anmärkning: Testad OK			

### Fordon - Mitsubishi ASX

Chassinummer: JMBXJGA6WDZ401281	Modellår: 2013	Mil: 13.473	Bränsle: Diesel
Färg: SILVER	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: 6vxl	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 1.8DiD/4N13	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: 201209	Registreringsdatum: 2012-10-25
Anmärkning: 1.8DI-D DIESEL SUV 116HK 1.8DID/4N13 6VXL 5DR SUV D			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W599452.html>