

Lagernummer:

**W599687**

**4.500 SEK**

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

## Vimmerby Bildmontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

[www.vimmerbybildmontering.se](http://www.vimmerbybildmontering.se)




### Del - Hydrauldel Växlingsenhet

Lagernummer: W599687	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nykod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: -
Anmärkning: Testad OK			

### Fordon - Peugeot 107

Chassinummer: VF3PNCFB0DR057842	Modellår: 2013	Mil: 7.100	Bränsle: Bensin
Färg: SVART	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: AUTOMAT	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 1.0i/CFB	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: 201305	Registreringsdatum: 2013-05-24
Anmärkning: 1.0I KOMBI-SEDAN 68HK 1.0I/CFB AUTOMAT 5DR CC BENSI			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W599687.html>