

Lagernummer:

**W599699**

**600 SEK**

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

## Vimmerby Bildmontering AB

Källnäs 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

[www.vimmerbybildmontering.se](http://www.vimmerbybildmontering.se)



### Del - Lambdasond

Lagernummer: <b>W599699</b>	Position:	Kvalitet: <b>A</b>	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: -
Anmärkning: <b>Främre Testad OK Främre</b>			

### Fordon - Peugeot 107

Chassinummer: <b>VF3PNCFB0DR057842</b>	Modellår: <b>2013</b>	Mil: <b>7.100</b>	Bränsle: <b>Bensin</b>
Färg: <b>SVART</b>	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: <b>AUTOMAT</b>	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: <b>1.0i/CFB</b>	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: <b>201305</b>	Registreringsdatum: <b>2013-05-24</b>
Anmärkning: <b>1.0I KOMBI-SEDAN 68HK 1.0I/CFB AUTOMAT 5DR CC BENSI</b>			