

Lagernummer:

W599722

1.000 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildemontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildemontering.se



Del - AC Kondenssor/Kylare

Lagernummer: W599722	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: 884500H020A
Anmärkning: Testad OK			

Fordon - Peugeot 107

Chassinummer: VF3PNCFB0DR057842	Modellår: 2013	Mil: 7.100	Bränsle: Bensin
Färg: SVART	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: AUTOMAT	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 1.0i/CFB	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: 201305	Registreringsdatum: 2013-05-24
Anmärkning: 1.0I KOMBI-SEDAN 68HK 1.0I/CFB AUTOMAT 5DR CC BENSI			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W599722.html>