

Lagernummer:

W20113

300 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 175 SEK / 1-3 dagar

Eskilstuna Bildmontering AB

Kungsgatan 100

63221 Eskilstuna

Tel: 016-139906

Fax: 016-515106

www.eskilstunabildmontering.nu



Del - Bakrute torkarmekanism

Lagernummer: W20113	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nykod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: 3397020490	Originalnr: -
Anmärkning: -			

Fordon - Volvo S70, V70, V70 XC

Chassinummer: LW5526V2380934	Modellår: 1997	Mil: 30.003	Bränsle: -
Färg: RÖD	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: aut	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: -	Motorkod: B5254S	Tillverkningsdatum: -	Registreringsdatum: 1997-05-07
Anmärkning: C2.4 AUT			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/45-W20113.html>