

Lagernummer:

W603688

Pris saknas

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildemontering AB

Källnäs 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildemontering.se



Del - Kontaktrulle Airbag

Lagernummer: W603688	Position: -	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: 20817720
Anmärkning: Testad OK			

Fordon - Opel Astra

Chassinummer: W0LPF6EF8BG160942	Modellår: 2011	Mil: 15.092	Bränsle: Diesel
Färg: RÖD	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: 6vxl	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 1.7CDTi/A17DTR	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: 201106	Registreringsdatum: 2011-07-14
Anmärkning: 1.7CDTI KOMBI-SEDAN 125HK 1.7CDTI/A17DTR 6VXL 5DR C			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W603688.html>