

Lagernummer:

**W603719**

# Pris saknas

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

## Vimmerby Bildemontering AB

Källenäs 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

[www.vimmerbybildemontering.se](http://www.vimmerbybildemontering.se)



### Del - Bromsok

Lagernummer: <b>W603719</b>	Position: <b>Vänster fram</b>	Kvalitet: <b>A</b>	Passar fr./till årsm. <b>-</b>
Nykod: <b>-</b>	Tillverkare: <b>-</b>	Tillverkarkod: <b>-</b>	Originalnr: <b>-</b>
Anmärkning: <b>Testad OK</b>			

### Fordon - Opel Astra

Chassinummer: <b>W0LPF6EF8BG160942</b>	Modellår: <b>2011</b>	Mil: <b>15.092</b>	Bränsle: <b>Diesel</b>
Färg: <b>RÖD</b>	Färgkod: <b>-</b>	Inredning: <b>-</b>	Inredningskod: <b>-</b>
Växellåda: <b>6vxl</b>	Växellådsnummer: <b>-</b>	Utväxling: <b>-</b>	Gruppkod: <b>-</b>
Motor: <b>1.7CDTi/A17DTR</b>	Motorkod: <b>-</b>	Tillverkningsdatum: <b>201106</b>	Registreringsdatum: <b>2011-07-14</b>
Anmärkning: <b>1.7CDTI KOMBI-SEDAN 125HK 1.7CDTI/A17DTR 6VXL 5DR C</b>			