

Lagernummer:

W608141

300 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildemontering AB


Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildemontering.se



Del - Torkarmotor Baklucka

Lagernummer: W608141	Position: -	Kvalitet: A -	Passar fr./till årsm. -
Nykod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: BP4K67450
Anmärkning: Testad Ok			

Fordon - Mazda 3

Chassinummer: JMZBK14F691825776	Modellår: 2009	Mil: 21.323	Bränsle: Bensin
Färg: VIT	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: 6vxl	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 2.0i/LF	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: 200811	Registreringsdatum: 2009-02-10
Anmärkning: 2.0I CC 150HK 2.0I/LF 6VXL 5DR CC BENSIN			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W608141.html>