

Lagernummer:

**W608156**

# Pris saknas

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

## Vimmerby Bildemontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

[www.vimmerbybildemontering.se](http://www.vimmerbybildemontering.se)



### Del - Bakljus

Lagernummer: <b>W608156</b>	Position: <b>Höger</b>	Kvalitet: <b>A</b>	Passar fr./till årsm. <b>-</b>
Nykod: <b>-</b>	Tillverkare: <b>-</b>	Tillverkarkod: <b>-</b>	Originalnr: <b>-</b>
Anmärkning: <b>Svart (CC-kaross) Testad Ok Svart (CC-kaross)</b>			

### Fordon - Mazda 3

Chassinummer: <b>JMZBK14F691825776</b>	Modellår: <b>2009</b>	Mil: <b>21.323</b>	Bränsle: <b>Bensin</b>
Färg: <b>VIT</b>	Färgkod: <b>-</b>	Inredning: <b>-</b>	Inredningskod: <b>-</b>
Växellåda: <b>6vxl</b>	Växellådsnummer: <b>-</b>	Utväxling: <b>-</b>	Gruppkod: <b>-</b>
Motor: <b>2.0i/LF</b>	Motorkod: <b>-</b>	Tillverkningsdatum: <b>200811</b>	Registreringsdatum: <b>2009-02-10</b>
Anmärkning: <b>2.0i CC 150HK 2.0i/LF 6VXL 5DR CC BENSIN</b>			