

Lagernummer:

W608178

350 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildemontering AB

Källnäs 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildemontering.se



Del - Bakljus Baklucka

| | | | |
|--------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|
| Lagernummer: W608178 | Position: Vänster | Kvalitet: A | Passar fr./till årsm. - |
| Nykod: - | Tillverkare: - | Tillverkarkod: BP4N513G0D | Originalnr: - |
| Anmärkning: Testad Ok | | | |

Fordon - Mazda 3

| | | | |
|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Chassinummer: JMZBK14F691825776 | Modellår: 2009 | Mil: 21.323 | Bränsle: Bensin |
| Färg: VIT | Färgkod: - | Inredning: - | Inredningskod: - |
| Växellåda: 6vxl | Växellådsnummer: - | Utväxling: - | Gruppkod: - |
| Motor: 2.0i/LF | Motorkod: - | Tillverkningsdatum: 200811 | Registreringsdatum: 2009-02-10 |
| Anmärkning: 2.0I CC 150HK 2.0I/LF 6VXL 5DR CC BENSIN | | | |