

Lagernummer:

W609997

300 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildemontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildemontering.se



Del - Parkeringshjälp Backsensor

Lagernummer: W609997	Position: -	Kvalitet: A -	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: 0263003258	Originalnr: 5HX08WS2AA
Anmärkning: Testad Ok			

Fordon - Chrysler 300, 300C

Chassinummer: 1A8G6E7M47Y527918	Modellår: 2007	Mil: 18.955	Bränsle: Diesel
Färg: SILVER	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: AUTOMAT	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 3.0CRD/M	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: -	Registreringsdatum: 2014-09-29
Anmärkning: 3.0CRD DIESEL KOMBI 218HK 3.0CRD/M AUTOMAT 5DR DIESE			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W609997.html>