

Lagernummer:

W610382

Pris saknas

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildemontering AB

Källnäs 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildemontering.se



Del - Parkeringshjälp Backsensor

Lagernummer: W610382	Position: -	Kvalitet: A -	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: -
Anmärkning: Testad OK			

Fordon - Mini Cooper Countryman R60

Chassinummer: WMWXD51080WK40468	Modellår: 2011	Mil: 12.924	Bränsle: Diesel
Färg: VIT	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: A	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 2.0D/N47C20A	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: 201104	Registreringsdatum: 2011-04-26
Anmärkning: 2.0D ALL4 CROSSOVER 112HK 2.0D/N47C20A A 5DR DIESEL			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W610382.html>