

Lagernummer:

W610382

Pris saknas

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildemontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildemontering.se



Del - Parkeringshjälp Backsensor

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| Lagernummer: W610382 | Position: - | Kvalitet: A | Passar fr./till årsm. - |
| Nyckod: - | Tillverkare: - | Tillverkarkod: - | Originalnr: - |
| Anmärkning: Testad OK | | | |

Fordon - Mini Cooper Countryman R60

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--|
| Chassinummer: WMWXD51080WK40468 | Modellår: 2011 | Mil: 12.924 | Bränsle: Diesel |
| Färg: VIT | Färgkod: - | Inredning: - | Inredningskod: - |
| Växellåda: A | Växellådsnummer: - | Utväxling: - | Gruppkod: - |
| Motor: 2.0D/N47C20A | Motorkod: - | Tillverkningsdatum: 201104 | Registreringsdatum: 2011-04-26 |
| Anmärkning: 2.0D ALL4 CROSSOVER 112HK 2.0D/N47C20A A 5DR DIESEL | | | |



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W610382.html>