

Lagernummer:

**W610383**

# Pris saknas

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

## Vimmerby Bildemontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

[www.vimmerbybildemontering.se](http://www.vimmerbybildemontering.se)



### Del - Parkeringshjälp Backsensor

Lagernummer: <b>W610383</b>	Position: -	Kvalitet: <b>A</b> -	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: <b>0263013195</b>	Originalnr: <b>9805524</b>
Anmärkning: <b>Testad OK</b>			

### Fordon - Mini Cooper Countryman R60

Chassinummer: <b>WMWXD51080WK40468</b>	Modellår: <b>2011</b>	Mil: <b>12.924</b>	Bränsle: <b>Diesel</b>
Färg: <b>VIT</b>	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: <b>A</b>	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: <b>2.0D/N47C20A</b>	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: <b>201104</b>	Registreringsdatum: <b>2011-04-26</b>
Anmärkning: <b>2.0D ALL4 CROSSOVER 112HK 2.0D/N47C20A A 5DR DIESEL</b>			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W610383.html>