

Lagernummer:

**W277067**

**225 SEK**

Frakt / Leveranstid:

Från 75 SEK / 1-3 dagar

## Svensk Bilåtervinning AB

Industrivägen 8

71531 Odensbacken

Tel: 019-450690

Fax: 019-450692

[www.svenskbilatervinning.se](http://www.svenskbilatervinning.se)



### Del - Spolarpump Baklucka

Lagernummer: W277067	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nyckod:	Tillverkare: -	Tillverkarkod: 3095102	Originalnr: 67126934160
Anmärkning: 183856 11, TESTAD OK, 2 STIFT			

### Fordon - BMW X5

Chassinummer: WBAZW410000C20248	Modellår: 2013	Mil: 15.991	Bränsle: Diesel
Färg: CARBONSVART MET	Färgkod: 416	Inredning: NEVADA BEIGE SKINN	Inredningskod: LUB4
Växellåda: AUT (8 STEG)	Växellådsnummer: GA8HP70Z (24007644020)	Utväxling: 3,15	Gruppkod: -
Motor: 3,0D (180KW)	Motorkod: N57-D30A (11002180689)	Tillverkningsdatum: 201303	Registreringsdatum: 20130506
Anmärkning: 5DSUV 3,0D AUT 4WD ABSDSC PDC XENON GPS			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/170-W277067.html>