

Lagernummer:

W614122

Pris saknas

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildemontering AB

Källnäs 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildemontering.se



Del - Parkeringshjälp Backsensor

Lagernummer: W614122	Position: -	Kvalitet: A -	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: CV1T15K859BA	Originalnr: -
Anmärkning: Testad OK			

Fordon - Ford B-MAX

Chassinummer: WF0KXXERJKDJ36014	Modellår: 2013	Mil: 8.803	Bränsle: Bensin
Färg: GRÅ	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: 6vxl	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 1.0i/SFJA	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: 201301	Registreringsdatum: 2013-01-31
Anmärkning: 1.0I ECOBOOST MINIFLEX 101HK 1.0I/SFJA 6VXL 5DR HGV			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W614122.html>