

Lagernummer:

W279546

225 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 125 SEK / 1-3 dagar

Svensk Bilåtervinning AB

Industrivägen 8

71531 Odensbacken

Tel: 019-450690

Fax: 019-450692

www.svenskbilatervinning.se



Del - AC Innertemperatur Sensor

Lagernummer: W279546	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nyckod:	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: 8981393921
Anmärkning: 2 STIFT			

Fordon - Isuzu D-Max

Chassinummer: MPATFS87JKT010917	Modellår: 2019	Mil: 1.272	Bränsle: Diesel
Färg: VIT	Färgkod: 527	Inredning: SVART	Inredningskod: 117
Växellåda: AUT (6 STEG)	Växellådsnummer: 19BNA (8983042280)	Utväxling: 43/10	Gruppkod: -
Motor: 1,9DDI (120KW)	Motorkod: RZ4E-TC (8983589140)	Tillverkningsdatum: 201904	Registreringsdatum: 20200120
Anmärkning: 4DPICKUP1,9DDI AUT 4WDABS ESCBACKKAMERA FÄRDDAT			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/170-W279546.html>