

Lagernummer:

W615214

300 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildemontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildemontering.se



Del - Parkeringshjälp Backsensor

Lagernummer: W615214	Position: -	Kvalitet: A -	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: 4H0919275
Anmärkning: Testad OK			

Fordon - VW Tiguan

Chassinummer: WVGZZZ5NZBW024557	Modellår: 2011	Mil: 14.800	Bränsle: Bensin
Färg: GRÅ	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: 6vxl	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 1.4TSi/CAVA	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: 201008	Registreringsdatum: 2010-08-16
Anmärkning: 1.4TSI 4-MOTION SUV 150HK 1.4TSI/CAVA 6VXL 5DR SUV			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W615214.html>