

Lagernummer:

**W615215**

**300 SEK**

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

## Vimmerby Bildemontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

[www.vimmerbybildemontering.se](http://www.vimmerbybildemontering.se)



### Del - Parkeringshjälp Backsensor

Lagernummer: <b>W615215</b>	Position:	Kvalitet: <b>A</b>	Passar fr./till årsm. <b>-</b>
Nyckod: <b>-</b>	Tillverkare: <b>-</b>	Tillverkarkod: <b>-</b>	Originalnr: <b>4H0919275</b>
Anmärkning: <b>Testad OK</b>			

### Fordon - VW Tiguan

Chassinummer: <b>WVGZZZ5NZBW024557</b>	Modellår: <b>2011</b>	Mil: <b>14.800</b>	Bränsle: <b>Bensin</b>
Färg: <b>GRÅ</b>	Färgkod: <b>-</b>	Inredning: <b>-</b>	Inredningskod: <b>-</b>
Växellåda: <b>6vxl</b>	Växellådsnummer: <b>-</b>	Utväxling: <b>-</b>	Gruppkod: <b>-</b>
Motor: <b>1.4TSi/CAVA</b>	Motorkod: <b>-</b>	Tillverkningsdatum: <b>201008</b>	Registreringsdatum: <b>2010-08-16</b>
Anmärkning: <b>1.4TSI 4-MOTION SUV 150HK 1.4TSi/CAVA 6VXL 5DR SUV</b>			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W615215.html>