

Lagernummer:

W450917

395 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 495 SEK / 1-3 dagar

Begagnade Bildelar i Linköping AB / Norrköping


Ensbövågen 5

58254 Linköping

Tel: 013-100110

Fax:

www.begbildelar.com



Del - 4D Hissruta

Lagernummer: W450917	Position: Vänster fram	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nykod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: -
Anmärkning: -			

Fordon - Opel Corsa

Chassinummer: W0L0XCF6814118048	Modellår: 2001	Mil: 13.888	Bränsle: Bensin
Färg: GUL	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: M	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: Z12XE	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: 200101	Registreringsdatum: 20010119
Anmärkning: 1,2 5D Z12XE M 5DR CC BENSIN			