

Lagernummer:

W619248

800 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildmontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildmontering.se



Del - Torkarmotor Baklucka

Lagernummer: W619248	Position: -	Kvalitet: A -	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: F00S2B2185	Originalnr: 987001H300
Anmärkning: Testad OK			

Fordon - Hyundai ix35

Chassinummer: TMAJU81VDCJ250934	Modellår: 2012	Mil: 19.237	Bränsle: Diesel
Färg: SILVER	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: AUTOMAT	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 2.0CRDi/D4HA	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: 201111	Registreringsdatum: 2011-11-21
Anmärkning: 2.0CRDI DIESEL 4WD SUV 184HK 2.0CRDI/D4HA AUTOMAT 5			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W619248.html>