

Lagernummer:

W622923

200 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildemontering AB

Källnäs 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildemontering.se



Del - Parkeringshjälp Backsensor

Lagernummer: W622923	Position: -	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: -
Anmärkning: Testad OK			

Fordon - Volvo V40 12-19

Chassinummer: YV1MV8481E2157299	Modellår: 2014	Mil: 11.727	Bränsle: Diesel
Färg: VIT	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: 6vxl	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 1.6D/D4162T	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: 201404	Registreringsdatum: 2014-04-29
Anmärkning: 1.6D D2 DIESEL KOMBI 114HK 1.6D/D4162T 6VXL 5DR HGV			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W622923.html>