

Lagernummer:

W45353801

400 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 150 SEK / 1-3 dagar

AB Svenssons Bildemontering

Mosslundavägen 64-44

29191 Kristianstad

Tel: 044-244117

Fax:

www.svenssonsbildem.se



Del - Parkeringshjälp Backsensor

| | | | |
|--|-------------------|-----------------------|---|
| Lagernummer: W45353801 | Position: | Kvalitet: A | Passar fr./till årsm. 201301 - 201712 |
| Nyckod: 5Q0919275B, 5Q0919275, 5Q0919275A, 100039, 100040 | Tillverkare: - | Tillverkarkod: - | Originalnr: 0027820-0 |
| Anmärkning: - | | | |

Fordon - VW Golf, e-Golf

| | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Chassinummer: WVWZZZAUZEW319272 | Modellår: 2014 | Mil: 12.361 | Bränsle: Bensin |
| Färg: GRÅ | Färgkod: Z1 | Inredning: - | Inredningskod: A7N |
| Växellåda: MANUELL | Växellådsnummer: NBJ | Utväxling: - | Gruppkod: - |
| Motor: TESTAD PÅ LYFT, FUNK | Motorkod: CHPA | Tillverkningsdatum: 201403 | Registreringsdatum: - |
| Anmärkning: - | | | |



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/159-W45353801.html>