

Lagernummer:

**W623977**

**500 SEK**

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

## Vimmerby Bildmontering AB


Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

[www.vimmerbybildmontering.se](http://www.vimmerbybildmontering.se)



### Del - Bromsok

Lagernummer: <b>W623977</b>	Position: <b>Höger bak</b>	Kvalitet: <b>A</b>	Passar fr./till årsm. <b>-</b>
Nyckod: <b>-</b>	Tillverkare: <b>-</b>	Tillverkarkod: <b>-</b>	Originalnr: <b>5Q0615424A</b>
Anmärkning: <b>Testad OK</b>			

### Fordon - Seat Leon

Chassinummer: <b>VSSZZZ5FZGR097711</b>	Modellår: <b>2016</b>	Mil: <b>8.930</b>	Bränsle: <b>Bensin</b>
Färg: <b>MGRÅ</b>	Färgkod: <b>-</b>	Inredning: <b>-</b>	Inredningskod: <b>-</b>
Växellåda: <b>AUTOMAT</b>	Växellådsnummer: <b>-</b>	Utväxling: <b>-</b>	Gruppkod: <b>-</b>
Motor: <b>1.2TSI/CYVB</b>	Motorkod: <b>-</b>	Tillverkningsdatum: <b>201601</b>	Registreringsdatum: <b>2016-01-20</b>
Anmärkning: <b>1.2TSI KOMBI 110HK 1.2TSI/CYVB AUTOMAT 5DR HGV BENS</b>			