

Lagernummer:

**W628762**

**200 SEK**

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

## Vimmerby Bildemontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

[www.vimmerbybildemontering.se](http://www.vimmerbybildemontering.se)



### Del - Parkeringshjälp Backsensor

Lagernummer: W628762	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: -
Anmärkning: Testad OK			

### Fordon - Volvo V70

Chassinummer: YV1BW88A1D1260792	Modellår: 2013	Mil: 15.275	Bränsle: Diesel
Färg: RÖD	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: 6vxl	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 2.0D/D5204T3	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: 201209	Registreringsdatum: 2012-09-26
Anmärkning: 2.0D D4 DIESEL KOMBI 163HK 2.0D/D5204T3 6VXL 5DR HG			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W628762.html>