

Lagernummer:

W630019

Pris saknas

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildemontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildemontering.se



Del - Kombinerat Instrument

Lagernummer: W630019	Position:	Kvalitet: A* <i>-glas lite matt, se bild</i>	Passar fr./till årsm. -
Nykod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: 8100A524	Originalnr: -
Anmärkning: Testad Ok			

Fordon - Mitsubishi L200

Chassinummer: MMBCNKB407D058616	Modellår: 2007	Mil: 20.072	Bränsle: Diesel
Färg: SILVER	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: 5vxl	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 2.5D/4D56	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: -	Registreringsdatum: 2006-12-19
Anmärkning: 2.5D 4WD PICKUP 136HK 2.5D/4D56 5VXL 0DR PIC DIESEL			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W630019.html>